COLLAPSE

STEFAN SHANKLAND

COLLAPSE verbe • anglais

Traduction française → démolir, écrouler,

ébouler, effondrer, tomber, échouer, perdre, se plier, s'écrouler, s'effondrer.

COLLAPSE nom • anglais

Traduction française

→ le collapsus, la démolition,

la chute, la faillite, le délabrement, le désastre, la débâcle, l'écroulement,

l'effondrement.

COLLAPSE

Compressions & fendage d'éprouvettes en Marbre d'ici

Essais de résistance à la compression réalisés le 28.8.2019 dans les laboratoires du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB)

ÉSSAI DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION SUR CYLINDRE


NF EN 12390-3 (avril 2012)

MATÉRIELS UTILISÉS						
Balance						
Pied à coulisse	305 [DMTB 16 0479]					
Presse d'essai	MAT [DMTB 16 0921]					
Barreau	3R [DQSE 16 0195]					
Cales						
Marbre	MAT [DMTB 16 0714]					
Équerre	HT1 [DMTB 16 0716]					
Gréseuse						

MODE OPÉRATOIRE: TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES SELON LA NORME EN 12390-1


Diamètres • À l'aide d'un appareil de mesure de précision 0,01 mm, vérifier que les diamètres D1, D2 et D3 sur la face arasée rectifiée et D4, D5 et D6 sur la face fond de moule sont définies dans la gamme de tolérance indiqué précedemment dans la minute d'essai.

Hauteurs • entre la face arasée et la face inf. moulée: À l'aide d'un appareil de mesure de précision 0,01 mm, vérifier que les dimensions H1, H2 et H3 sont définies dans la gamme de tolérance indiquée précedemment dans la minute d'essai.




Planéité • Placer l'échantillon sur le mabre (la face évaluée est celle à l'opposé de celle posée sur le marbre). Placer la règle filament sur le corps d'épreuve et déterminer avec les cales étalons, en deux points et selon 4 directions, la valeur maximale en dessous de laquelle l'écart de planéité se situe. Vérifier la valeur obtenue à partir de la tolérance indiquée précedemment dans la minute d'essai.

La vérification est réalisée sur les faces soumises au chargement.







PRISE D'ESSAI

Prescript	ion sur l'ess		 Vitesse de chargement = 0,6 ± 0,2 MPa/s Charge à la rupture max = environ 30% S'assurer du bon serrage du plateau auxilliaire à la buttée de la presse lors de la mise en place des éprouvettes 						
Échantillons	Hauteur moyenne (mm)	Section éprouvette (mm²) $A_c = \frac{\pi \times D^2}{4}$	Masse M (en g)	*Masse volumique (kg/m³)	Charge de rupture F (en kN)	**Résistance à la compression (MPa) $f_c = 1000 = \frac{F}{A_c}$	Moyenne (MPa)	Observations	
54	225,7	10 000	4624	2050	4 93	49/3		RAS	
55	225,7	10 000	47 44	2100	483	48,3	48,8	ou	
				#DIV/o!				REMPLIR	

*Masse volumique à 10kg/m³ près ** Résistance à la compression à 0,1 MPa près

. Éprouvette n°59

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS ROSE

granulats de béton concassé,

poudre de tuiles (rouge), ciment gris

Interstrate → strate unique

Date du coulage

08 • 07 • 2019

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici

coulage lvry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 50,1 MPa



Éprouvette n°2

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS BLANC

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment blanc

Strate 2 → ROSE

granulats de tuiles concassées, poudre de tuiles (rouge),

ciment blanc

Strate 3 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Interstrate → frais sur sec

Date du

29 • 04 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici


coulage Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression



Éprouvette n°71

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Strate 2 → ROSE

granulats de béton concassé, poudre de tuiles (rouge), ciment

blanc et laitier Ecocem

Interstrate → frais sur frais

Date du

08 • 07 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 48,3 MPa



IV. Éprouvette n°73^A

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → ROSE

granulats de béton concassé, poudre de tuiles (rouge), ciment

blanc et laitier Ecocem

Strate 2 → GRIS

granulats de béton concassé, poudre calcaire (beige), ciment gris

Interstrate → frais sur frais

Date du

08 • 07 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 50,8 MPa



V. Éprouvette n°78

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS

granulats recyclés Cemex, oxyde de fer (noir), ciment gris et laitier Ecocem

Interstrate → strate unique

Date du

31 • 07 • 2019

coulage Lieu du

Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 26,1 MPa



VI. Éprouvette n°60

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS ROSE

granulats de béton

concassé, poudre de briques

(rouge), ciment gris

Interstrate → strate unique

Date du

08 • 07 • 2019

coulage

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 49,7 MPa



VII. Éprouvette n°26

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → ROSE

granulats de tuiles concassées,

poudre calcaire (beige),

ciment blanc

Strate 2 → GRIS BLANC

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige),

ciment blanc

Strate 3 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Interstrate → frais sur frais

Date du

30 • 04 • 2019

coulage

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici


coulage Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression



VIII. Éprouvette n°50

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → **GRIS FONCÉ**

> granulats de briques et de calcaire concassés, oxyde de fer (noir), ciment blanc

Interstrate → strate unique

Date du

28.05.2019

coulage

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici

Ivry-sur-Seine coulage

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu

CERIB, Épernon

Date


28 • 08 • 2019

Essai

fendage

Résultat

non applicable



X. Éprouvette n°73^B

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Strate 2 → ROSE

granulats de béton concassé, poudre de tuiles (rouge), ciment

blanc et laitier Ecocem

Interstrate → frais sur frais

Date du

08 • 07 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 50,8 MPa



X. Éprouvette n°15

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Strate 2 → ROSE

granulats de briques

concassées, poudre de briques

(rouge), ciment blanc

Interstrate → frais sur demi-sec

Date du

29 • 04 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai fendage

Résultat non applicable



XI. Éprouvette n°72

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → ROSE

granulats de béton concassé, poudre de tuiles (rouge), ciment gris et laitier Ecocem

Strate 2 → GRIS

granulats de béton concassé, poudre calcaire (beige), ciment gris

Interstrate → frais sur frais

Date du

08.07.2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 50,5 MPa



XII. Éprouvette n°79^B

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → **GRIS**

> granulats recyclés Cemex, oxyde de fer (noir), ciment gris et laitier Ecocem

Interstrate → strate unique

Date du

31 • 07 • 2019

coulage

Lieu du coulage Atelier / Marbre d'ici

Ivry-sur-Seine


TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

CERIB, Épernon Lieu

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression

Résultat 26,6 MPa



XIII. Éprouvette n°62

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS ROSE

granulats de béton concassé, poudre de tuiles (rouge), ciment

blanc et laitier Ecocem

Interstrate → strate unique

Date du

08-07-2019

coulage

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici


coulage Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression



XIV. Éprouvette n°25

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Strate 2 → GRIS BLANC

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment blanc

Strate 3 → ROSE

granulats de tuiles concassées,

poudre de tuiles (rouge),

ciment blanc

Interstrate → frais sur frais

Date du

30 • 04 • 2019

coulage

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici

coulage

Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu

CERIB, Épernon

Date


28 • 08 • 2019

Essai

résistance à la compression

Résultat

non renseigné



XV. Éprouvette n°38

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS CLAIR

granulats de briques et de béton concassés, poudre de béton (gris), ciment blanc

Interstrate → strate unique

Date du coulage

21.05.2019

Lieu du

Atelier / Marbre d'ici

coulage Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai fendage



XVI. Éprouvette n°1

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → ROSE

granulats de briques concassées,

poudre de tuiles (rouge),

ciment blanc

Strate 2 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Strate 3 → GRIS BLANC

granulats de béton concassé,

poudre de calcaire (beige),

ciment blanc

Interstrate → frais sur demi-sec

Date du

29 • 04 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici


coulage Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression



XVII. Éprouvette n°13

COMPOSITION DU MARBRE D'ICI

Strate 1 → GRIS BLANC

granulats de béton concassé, poudre de calcaire (beige),

ciment blanc

Strate 2 → GRIS

granulats de béton concassé,

poudre calcaire (beige), ciment gris

Strate 3 → ROSE

granulats de briques concassées,

poudre de tuiles (rouge),

ciment blanc

Interstrate → frais sur demi-sec

Date du

29 • 04 • 2019

coulage

Lieu du Atelier / Marbre d'ici

coulage


Ivry-sur-Seine

TEST SUR ÉPROUVETTE À 28 JOURS

Lieu CERIB, Épernon

Date 28 • 08 • 2019

Essai résistance à la compression



LE PROTOCOLE MARBRE D'ICI

Le Marbre d'ici est une nouvelle matière première locale produite à partir du recyclage de gravats issus des démolition d'immeubles.

Protocole de transformation des matières premières secondaires inertes:

_

Les décombres de l'architecture et du BTP sont triés par nature et par couleur. Concassés, broyés et tamisés, les gravats deviennent granulats, sables ou poudres colorées utilisées en tant que pigments. Mélangés à un liant hydraulique et à de l'eau, malaxés puis coulés en strates, les ruines urbaines et les déchets de chantier sont transformés en un matériau noble: une nouvelle ressource pour l'architecture, le design, la construction et l'aménagement d'espaces publics.

La mise en œuvre du protocole Marbre d'ici sollicite un réseau d'acteurs locaux et de spécialistes. Elle implique artistes, artisans, industriels, professionnels en charge de l'aménagement de la ville et des territoires, laboratoires de recherches, établissements d'enseignement supérieur, écoles, acteurs culturels et habitants dans une action collective: la transformation des restes de la ville d'hier en de nouveaux ouvrages à haute valeur ajoutée esthétique, patrimoniale et sociale.

www.marbredici.org

COLLAPSE


un projet de STEFAN SHANKLAND
utilisant 17 éprouvettes en MARBRE D'ICI
réalisées dans l'Atelier / Marbre d'ici à Ivry-sur-Seine,
soumises aux testes de compression réglementaires
dans les laboratoires du CERIB à Épernon,
présenté dans le cadre de l'exposition
RECONFIGURATION DES PARTICULES
dont le commissariat est assuré par LE SANS TITRE
au BEL ORDINAIRE – espace d'art contemporain.

Stefan Shankland tient à remercier pour leur invitation: Florence de Mecquenem • directrice du Bel Ordinaire, Cécile Babiole et Julie Morel (Le sans titre) • commissaires de l'exposition Reconfiguration des particules.

L'artiste remercier également pour leur implication dans la réalisation de COLLAPSE:
L'Équipe du Bel Ordinaire • Claire Oyallon • Didier Courtade
Guillaume Batista Pina • Romuald Cailleteau • Adrien Mérour
ainsi que ses volontaires Fannie Raffarin & Ludivine Olivier,
Nadia Bouchikhi & Octave Civiletti • service reprographie,
Grégoire Mazureck & Lucile Monnoyeur • Atelier / Marbre d'ici,
Patrick Rougeau & Marjorie Petitpain • CERIB,
Cécilia Haentjens, pour la mise en forme
graphique de ce document.

_

Conception du livret **COLLAPSE**: Stefan Shankland, 2019 © Toute reproduction même partielle de ce livret est interdite sans autorisation préalable de l'auteur.



RECONFIGURATION DES PARTICULES

Du 15 janvier au 21 mars 2020

LE BEL ORDINAIRE

Espace d'art contemporain Allée Montesquieu, 64140 Billère